





צימוד

הפעל את המנוע (יישמע צפצוף אחד ארוך ותזוזה קצרה). בתוך 6 שניות, לחץ על P2 (יישמע צפצוף אחד ותזוזה קצרה), לחץ שוב על P2 (צפצוף אחד ותזוזה קצרה), לחץ על כפתור למעלה או למטה (יישמעו שלושה צפצופים ותזוזה קצרה). כעת המנוע זוהה בהצלחה ושויך לשלט. *כאשר המנוע דולק, במידה והוא כבר שויך לשלט הוא ישמיע צפצוף קצר בלבד, במידה והוא לא שויך, הוא ישמיע צפצוף ותהיה תזוזה קצרה.

