

לקידוד השלם יש ללחוץ יחד על לחצני (MODE) ו-(FAN)

עד שקוד השלם יהבהב, לשם לקוד הסבוקש על פי הרשום מסה,

באמצעות לחצני ה-(+) וה-(-) ולסיום ללחוץ על (ON/OFF)

