

תעודת בדיקה מספר 7352330159

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
תאריך ההזמנה : 2023/04/10

תאור המוצר

מתאמים חד מופעיים
הדגם הנבדק : 5416-FET מתאם עם תריסי הגנה הכולל טיימר 48 שעות
יצרן : FETAYA ELECTRICS
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2023/04/10 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 3

בדיקת הוכחת יכולת לבדיקה מספר 7352305364

התאמה לסעיפים: 8-סימון, 28-עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות של התקן הישראלי ת"י 32 חלק 2 חלק עשרוני 5 - תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים, מנובמבר 2007

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

פרוט פעולה מתקנת לתעודתינו 7352305364:

1. נוצרה תווית חדשה בה הושלמו כל הסימונים החסרים.
2. תריסי הגנה עם תושבת הוחלפו לאחרים העמידים בחום חריג.

2023/05/14

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsm1@sii.org.il

דוא"ל:

יוטסאפ: 050-6599800

טל: 03-6465160

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב

אלכסנדר גלובצקי תפקיד בודק

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7352330159

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953


דף 2 מתוך 5

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו מתאם חד מופעי (Intermediate Adaptor) בעל מגעת הארקה, הכולל שעון ל- 48 שעות בעל זיזים ללא מחוג. בית התקע מצוייד בתריסי הגנה המכסים את שפופרות מוליכי הזרם. המתאם עשוי מחומר מבודד ובו חלקים נושאי זרם וחלקי הארקה העשויים ממתכת אל ברזלית.

סימון:

הסימון בסמוך לחורי כניסת הפינים:



הסימון על גבי המדבקה של המתאם:

שעון 48 שעות דגם FET-5416

תקע שקע מק"ט 5416

סמל גרפי "מנוע AC"

230V ~50Hz

u MAX 16(4)A סמל גרפי של מפסק


3500W Max

CE

סמל גרפי "לשלוח את הפסולת בפח מיוחד בלבד"

FETAYA ELECTRICS

הסימון בסמוך לפיני התקע וחורי בית תקע



220-240V AC 50Hz

הסימון על גבי המיקרו-מפסק:

WEIPENG

K 16(4)A 250V~ u 125

HK-14

CQC 250VAC 16(3)A T105u

250V~ 16(3)A u5E4 T125

CE VDE u 250V~ 16(3)A u5E3 T125

UsUR 125V~ 15A T105

הסימון על גבי רכיבי טיימר (למעט מיקרו-מפסק):

ללא סימון

תעודת בדיקה מספר 7352330159

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



דף 3 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7352330159

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7352330159

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
8	סימון		מתאים
28	עמידות החומר המבדד בחום חריג, באש ובנתיבות		מתאים

סוף תעודת הבדיקה