



מטאוריט לד

הוראות התקנה



מכון התקנים הישראלי

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000
טל: 09-9529439 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com

חשוב: התקנה שלא לפי הוראות ההתקנה תגרוור פקיעת אחריות גורפת.

אזהרות

- ההתקנה תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד. חובה לנחק את אספקת החשמל בכל טיפול בגוף התאורה.
- יש לוודא כי רשת החשמל תקינה לפני חיבור ההזנה, אחרת הציוד האלקטרוני עלול להינזק.
- יש למונע מגע לש כבל זינה לגוף התאורה.
- יש להחליף כיסוי סדוק או שבור.
- אין לפתוח מכסה ציוד של גוף התאורה.
- אסור בהחלט לגעת או לפרק את מודול ה-LED או כל חלק ממנו.
- שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ודרייברים. לא ניתנת כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים.
- אין לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה

- במידת הצורך ניקוי הדיפוזר יעשה רק ע"י מטלית אנוני-סמטית.
- המוצר אינו דורש תחזוקה.
- במקרה של תקלה אין לבצע כל פעילות תיקון בגוף התאורה – יש לפרקו ולמסור אותו לתיקון במעבדות געש LED.

תנאי התקנה





- יש לוודא כי הטמפרטורה האופפת של הגוף אינה עולה על -35° .

חשוב

- הפנסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה.
- כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרי ללא הודעה מוקדמת.
על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל
איוותים / או שגיאות דפוס, וכן יחנך ונפלו פעויות טכניות או אחרות במידע.
ט.נ.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 01.2023 | OPN8B05

מבנה:
 1. גוף | 2. התקן תפיסה לתקרה | 3. מכסה ציוד | 4. בורג
 5. מחזיק כבל | 6. בורג מחזיק כבל | 7. כבל
 הזנה | 8. מהדק הזנה | 9. מתאם פלסטיק



גוף תאורה זה מתאים להתקנה בתקרה אירופאית
 600מ"מ ותקרה אמריקאית 610מ"מ.
 בהתקנה בתקרה אירופאית יש לפרק את מתאמי
 הפלסטיק (9) בפניות המוצר.

התקנה:

1. פתח את האריזה והוציא את הגוף התאורה.
 2. הנח את הגוף התאורה בתוך מסגרת ה-T-BAR.
 3. עגן את הגוף לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י רצועות מתכת, כבלים או מוטות הברגה. יש להשתמש בהתקני התפיסה (2) של הגוף.
 4. פתח את מכסה הציוד (3) ע"י פתיחת ברגים (4). שים לב לא לקרוע את חוט הארקה.
- ### וודא כי הזנת החשמל מנותקת.
5. השחל כבל הזנה (7) דרך מחזיק כבל (5).
 6. חבר את כבל הזנה למהדק ההזנה (8) לפי הסימון. הדק את ברגי מחזיק הכבל (6) היטב ובדוק שהכבל לא זז.
 7. סגור חזרה את מכסה הציוד (3).
 8. בדוק עבודה תקינה של גוף התאורה. במידה והגוף לא נדלק בדוק את חיבורי הזנת החשמל. במקרה והתקלה לא נפתרה, יש להוריד את גוף התאורה ולהעבירו לבדיקה במעבדה.