




# רכיבים סטנדרטיים



1




2



3



4



5



6

1. יחידת בקרה
2. תא אלקטרוליטי
3. ערכת מייצב חיישנים
4. מתג זרימה
5. אביזרים
6. כבל חיבור יבש

# רכיבים נוספים



1



2



3



4



5



6



7

1. ערכת חיישנים ORP
2. ערכת חיישנים pH + טמפרטורה
3. מאריך וסת
4. חלקי חילוף
5. כבלי RS485
6. מתאמים
7. תמיסת בופר (לשמירה על יציבות ה-pH)

# מדריך קונפיגורציה

קונפיגורציה	תמיסת בופר	כבל RS485	כבל חיבור יבש	אביזרים	מתאמים	מתג זרימה	וסת+חלקי חילוף	ערכת חיישנים pH + טמפ'	ערכת חיישנים ORP	ערכת תא אלקטרוליטי	יחידת בקרה
פרימיום	אופציה	אופציה	יש	יש	אופציה	יש	יש	יש	יש	יש	יש
מדיום	אופציה	אופציה	יש	יש	אופציה	יש	יש	יש	אין	יש	יש
בייסיק	אין	אופציה	יש	יש	אופציה	יש	אין	אין	אין	יש	יש