



סטאר לד


הוראות התקנה

געש לד. קבוץ געש, מיקוד 6095000.
טל: 09-9529393 פקס: 09-9529439
GAASH LED Ltd. KIBBUTZ GAASH 6095000, ISRAEL
Tel: +972-9-9529393 Fax: +972-9-9529439
www.gaash.com


געש תאורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע ט.ל. ח הוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד. 06.2024

קרא בעיון את הוראות ההתקנה והתקן את ג"ת בהתאם.
אזהרה! נתק את מקור המתח לפני כל עבודת התקנה או תחזוקה.


1. חבר את תושבת גוף התאורה לקיר באמצעות ברגים. הרכב את ג"ת על גבי התושבת.



2. פתח את ארבעת ברגי המכסה.




3. הסר את הרפלקטור הלבן.




4. נתק את מקור המתח לפני ההתקנה או תחזוקה.




5. חזז את המעגל המודפס (PCB) כלפי מטה והסר אותו כדי לחוות את ג"ת לאחר השלמת החיווט, הבטח את כניסת הכבל (אנטיגרונ) והחזר את המעגל המודפס ואת הרפלקטור למקומם.



6. סגור את ארבעת ברגי המסגרת וההתקנה הושלמה.



7. חבר את מקור המתח בסיום ההתקנה או תחזוקה.



אזהרות:

- ההתקנה תבוצע רק ע"י חשמלאי מוסמך.
- יש לנתק את מקור המתח לפני כל עבודת תחזוקה או התקנה.
- אם כיסוי המגן (זכוכית) נשבר יש להחליפו רק בחלק מקורי, בגעש.
- אם כבל המתח (זינה) נפגע יש להחליפו בכבל תקני בגעש או באישור געש.

כמות גופי תאורה מירבית שניתן להעמיס על כל סוג וערך של מא"ז (W)	מא"ז Type B					מא"ז Type C					זרם התנהגה	
	10Amp	16Amp	25Amp	32Amp	40Amp	10Amp	16Amp	25Amp	32Amp	40Amp	Peak (Amp)	50% pk (μSec)
30W Lifud: LF-GIF030YS0750H(S) Pro	20	33	50	66	80	32	54	80	108	128	26A	t=175 μs