




H1850*W1200*D900

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בזהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרקע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:



בטיחות לפני הכל:


1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.

טיפול ותחזוקה:

1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.


אתר היבואן: www.shtibay.co.il

טלפון 1-700-700-514




A2

6PCS




B2

1PC




D3



2PCS



D3-1




D3-2

S-E4	4PCS	S-F4	4PCS
			
G2	2PCS	G3	2PCS
			


K4

4PCS



K3

4PCS




M4

1PC




M3

2PCS





L2

1PC



P3

2PCS




U3

2PCS




X4*3

1PC




Q4-1







2PCS



Q4-2

2PCS



Y1	1PC	Y2	1PC		
					
b	261PCS	c	4PCS		
 Ø5*10mm		 Ø8*65mm			
d	1PC	e	60PCS		
					
f	4PCS	j	8PCS		
					
g1	2PCS	z	32PCS	a4	2PCS
		 Ø5mm*15mm			

D3-2

1PC

Y2










1PC


g1



2PCS




D3-1	1PC	Y1		1PC	L2		1PC b	 	7PCS
------	-----	----	---	-----	----	---	-------	---	------






Step : 1





K4x2



K3x2



Step: 2



Step: 3






M4×1





M3×2




b×12



Step : 4





Step : 5




A2×6



b×84




Step : 6





B2x1




b x 12




B2



Step : 7







Q4-1×2




Q4-2×2



b×18







Step : 8



P3×2






b×8





Step : 9







S-F4x4b×8e×8







Step : 10



Step : 11



Step : 12




Step: 13



f×4







b×12



Step: 14



c×4



Step : 15



D3-1

D3-2

j×8

z×32

