




技术要求:

- 1. 印刷内容必须清晰明了,版面不能有污点、毛边等缺陷。
- 2. 切边应整齐,不能有锯齿、毛边等现象。
- 3. 样件需经过设计人员封样以后放可批量生产。

刀模线

|    |    |       |   |   |                   |   |       |   |              |   |              |   |     |   |
|----|----|-------|---|---|-------------------|---|-------|---|--------------|---|--------------|---|-----|---|
|    |    |       |   |   | BCD-215V-53H新欧标能效 |   |       |   | 材料:<br>光粉纸加膜 |   |              |   |     |   |
|    |    |       |   |   |                   |   |       |   |              |   |              |   |     |   |
|    |    |       |   |   | 能源标贴              |   |       |   |              |   |              |   |     |   |
|    |    |       |   |   |                   |   |       |   |              |   |              |   |     |   |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签 | 字 | 日                 | 期 |       |   |              |   | 格兰仕家用电器冰箱项目部 |   |     |   |
| 设  | 计  |       | 会 | 签 |                   |   | 图样标记  | 数 | 量            | 重 |              | 量 | 比   | 例 |
| 校  | 对  |       | 标 | 准 | 化                 |   |       |   |              |   |              |   | 1:1 |   |
| 审  | 核  |       | 批 | 准 |                   |   |       |   |              |   |              |   |     |   |
| 工  | 艺  |       | 日 | 期 |                   |   | 共 1 页 |   | 第 1 张        |   |              |   |     |   |