

# WaterBear

## הוראות הפעלה

תודה שבחרת במשאבת אויר DC/AC מחברת WATER BEAR

למען הבטחת שימוש יעיל ובטיחותי קרא את ההוראות עד הסוף לפני ההפעלה, מוצר זה אינו מיועד לשימוש ילדים או בעלי מוגבלויות ללא השגחה.

מאפיינים:

עיצוב חדשני וקומפקטי למשאבת אויר שקטה DC/AC לאקווריום.

פועלת תחת מטען DC5V או כל מטען USB, USB-Micro, DC5V, 1A אחר יתאים.

סוללת ליתיום נטענת תשמור על המשך פעילות המשאבה במידה ותהיה הפסקת חשמל וזאת עד 37 שעות. נוחה לנשיאה, ניתן לקחת אותה לדייג, אך **אסור** לטבול במים או להרטיבה,



1. נורית בקרה לטעינת הסוללה - הגוון משתנה מירוק<צהוב>כתום<לאדום. כאשר מגיע לגוון אדום הסוללה חייבת טעינה.
2. נורית כחולה המראה מצב עבודה כאשר המשאבה עובדת למשך 10 שניות ומפסיקה למשך 10 שניות.
3. מתג הפעלה וכיבוי. לחיצה רצופה למשך שתי שניות תפעיל את המשאבה, לחיצה נוספת תקבע את מצב העבודה, לחיצה נוספת תכבה את המשאבה.
4. כיסוי הגנה על המסך שיש להסירו לפני השימוש לקבת תצוגה איכותית יותר.
5. פתח טעינה למטען – USB micro DC5V 1A (לדוגמא המטען של הטלפון הסלולרי) גם מתאים.
6. סוללת ליתיום:

| דגם                           | WB-Q518                                                                             | WB-Q528                                                                             | WB-558                                                                               | הערות                                                                                          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| צילום המוצר                   |  |  |  | לסוללת ליתיום אורך חיים של שנה, זמן ההפעלה ושימוש נכון יאריך את חיי הסוללה שימוש לא נכון יקצר. |
| קיבולת הסוללה                 | 2000mAh                                                                             | 2600mAh                                                                             | 7200mAh                                                                              |                                                                                                |
| מקסימום שעות עבודה            | 20hr                                                                                | 13hr                                                                                | 37hrs                                                                                |                                                                                                |
| מקסימום שעות עבודה במצב מקוטע | 28hr                                                                                | 25hr                                                                                | 74hours                                                                              |                                                                                                |

7. גומייה לדחיסת אוויר מחוברת לפתח יציאת האויר, החלק אשר דוחס ומעביר את האוויר בלחץ, במידה והלחץ פוחת יש לבדוק שאין הצטברות אבק במשאבה ו/או אין זליגת אוויר, לאחר שנה רצוי להחליף גומייה להשגת לחץ אויר טוב יותר.
8. פתח היציאה לחיבור צינור האוויר.

#### שימו לב:

1. תמיד יש למקם את משאבת האוויר מעל גובה מפלס המים.
2. שסתום אל חוזר נדרש כדי להימנע מזליגת מים הפוכה למשאבה, וזאת במידה ומיקום המשאבה הינו מתחת לגובה מפלס מי האקווריום,
3. אין לטבול את המשאבה במים וגם לא להרטיבה, יש לשמור על מצב יבש כל הזמן, פגיעה במשאבה כתוצאה מלחות/מים לא תוכר במסגרת אחריות מוצר.
4. כל מטען USB, USB-Micro, DC5V, 1A יתאים לטעינת המשאבה. אולם אם החשמל יפסיק המשאבה תעבור מיידית למצב עבודה על סוללת הליתיום.
5. כאשר נורית הסוללה מגיעה לגוון אדום הסוללה חייבת טעינה.

#### אזהרה:

**שנת אחריות תינתן על ידי חברת WaterBear על המשאבה במידה והשימוש בה היה נכון ובהתאם להנחיות.**

#### תקלות ואופן ההתגברות עליהם

| פתרון                                              | הסיבה                       | תקלה                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| יש להשתמש במטען - 5 V, 1A.                         | שימוש אינו נכון בסוג המטען, | המשאבה מתחממת מהר והסוללה מתרוקנת מהר |
| פתח את המשאבה והסר את האבק בעיקר בפתח יניקת האוויר | אבק בתא יניקת האוויר        | לחץ אוויר חלש                         |
| החלף סוללה מתאימה                                  | הסוללה נגמרה                | הסוללה אינה נטענת                     |



היבואן - פיש אנד פטס 1975 ישראל  
כתובת – אדום 6 מפעלי כנות, גדרה

היצרן – Zhongshan Songyi Electrical Appliance Co., Ltd  
כתובת – No. 130 Min'an South Road Xiaolan, Zhongshan' Guangdong, China, 528415