



תעודת בדיקה מס' 7413223991
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : עץ המחלף בע"מ

מענו : כפר ברא 4586300

תאריך ההזמנה : 12/12/2024

תאור המוצר

דוגמת דק סינטטי בגוון אפור כהה דמוי עץ, בחלק האחורי חום המכונה ע"י המזמין : דק סינטטי דגם VENTURE תוצרת DECKORATORS, ארה"ב.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 12/12/2024

הדוגמה נבחרה ע"י בא כוח : המזמין

מקום הנטילה : אין מידע

מהות הבדיקה

בדיקת דליקות עם מקור אש קטן לפי תקן הבין-לאומי ISO 11925-2:2020

"Reaction to fire tests – Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame –

Part 2: Single-flame source test".

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין
להשתמש בו אלא במלואו

סיכום

ראה ממצאים בגוף התעודה

שם החותם : דודו וארום
תפקידו : ראש ענף חלונות מערכות מיגון
ובטיחות אש

שם החותם : טל בן חמו
תפקידו : מהנדס בודק

תאריך : 05/01/2025

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תעודת בדיקה מס' 7413223991

5.1 תיאור הדוגמה

- דוגמת דק סינטטי בגוון אפור כהה דמוי עץ, בחלק האחורי חום המכונה ע"י המזמין: דק סינטטי דגם VENTURE תוצרת DECKORATORS, ארה"ב.
- המוצר הנ"ל איזוטרופי לכיוונים.

5.2 מידות הדוגמה

- מידות הדוגמה: כ- 25 X 9 ס"מ; גובה ממוצע כ- 23 מ"מ.
- מסה ליחידת שטח: כ- 16689 גר"/מ"ר.

6 איקלום

- פיסות הדוגמה אוקלמו בטמפרטורה (23 ± 2) מעלות צלזיוס ולחות יחסית (50 ± 5) אחוז לפי תקן אירופי EN 13238 במשך 66 שעות עד המשקל הקבוע.

7 תהליך הבדיקה

- תאריך הבדיקה 05/01/2024 מ- 11:30 עד 11:47.
- תנאי המעבדה: 22.7 מעלות צלזיוס ו- 39.4% לחות יחסית.
- זמן חשיפה לאש 15 שניות.
- מהירות יניקה עם מבער דלוק 0.7 מטר לשנייה.

8 ממצאי הבדיקה

תוצאות הבדיקה משטח הדוגמה

פיסה מס'	האם הפיסה נדלקה?	האם הלהבה עברה את הקו הייחוס העליון?	האם הובחן טפטוף?	האם הנייר סינן נדלק?
1	לא	לא	לא	לא
2	כן	לא	לא	לא
3	כן	לא	לא	לא
4	כן	לא	לא	לא
5	לא	לא	לא	לא
6	כן	לא	לא	לא

אי ודאות

לא ישים מכון שלא היו מדידות.

תל אביב/ 05/01/2025

סוף תעודת בדיקה